

Обвалы на дорогах

Шатой-Итум-Кали. Как сообщила первый заместитель министра автомобильных дорог Чечни Яха Махматхаджиева, на 52-м километре, соединяющей два высокогорных населенных пункта, произошло обрушение скалы. Сильный обвал скалы (150 тысяч кубометров грунта) пришелся на единственную дорогу Грозный – Шатой - Итум-Кали.

– На месте обвала работают специальные экстренные службы. Поскольку объем работы очень большой, пришлось прибегнуть к помощи военных. Они также произведут несколько подрывов для искусственного обрушения некоторой части скалы, на которой сохраняется опасность повторного обрушения. В результате происшествия никто не пострадал, – пояснила Я.Махматхаджиева. При этом она уточнила, что обвал стал одним из последствий недавнего землетрясения, эпицентром которого стал горный Веденский район Чечни.

– 11 октября в результате сильного землетрясения на данной скале образовалась трещина, которая и послужила причиной вчерашнего обрушения. Причиной непосредственного обвала скорее всего послужили продолжающиеся в республике небольшие колебания земной коры, являющиеся отголосками первого землетрясения, – сказала первый замминистра автодорог.

Аза Чимаева